

面ファスナー糊はがし手引き (糊がべとつく場合)

積水ナノコートテクノロジー(株)

1 準備するもの



*不要なクレジットカードの様な先が平たい硬い物でも代用可能です。


強力粘着剤はがし(スプレー剤)は、初めに使うのはダメ!!
糊が広がり、拭き取りが大変です。

交換時、熱中症にご注意を！
真夏は朝夕の作業が良いと思います。
ヘラで手を切らないようにご注意ください！

<シーズンオフまで待てる方>

冬(糊が乾く)まで待つと、作業が少し簡単になります。
(裏面参照)


2 方法 日の当たる時間に行うと、糊が柔らかくなり取りやすくなります



①面ファスナー




②糊残り (ベトベト)



③ヘラで一度欠き取る

強くこするとガラスが傷つく恐れがあります。まっすぐ当てゆっくり動かして下さい。

洗剤の液が飛び散る場合があります。目等に入らない様にご注意下さい。



④家具用合成洗剤を掛ける




⑤ヘラで残った糊をこすり落とす



⑥布きれで残った糊を拭き取る。
家具用合成洗剤 で少し濡れている間にこすると取り易いです



※家具用合成洗剤でも取れない時
少量の強力粘着剤はがしを使う



⑦ヘラでこすり糊を溶かします



⑧布きれで仕上げて出来上がり

以上

面ファスナー糊はがし手引き（糊が乾いた場合）

積水ナノコートテクノロジー(株)

1 準備するもの



*不要なクレジットカードの様な先が平たい硬い物でも代用可能です。


ヘラで手を切らないようにご注意ください！

糊の破片が飛び散る場合があります。
目等に入らない様にご注意下さい！


2 方法



①面ファスナー



②糊残り(乾いて固い)



③ヘラで欠き取る。 糊の端にヘラを何度かぶつけるように強く押し当てると、糊が砕けます)
日が当たらない時間だと糊が固まって取り易い


ヘラで強くこするとガラスやサッシが傷つく恐れがあります。まっすぐ当ててゆっくり動かして下さい。



④家具用洗剤を掛ける



⑤ヘラで残った糊をこすり落とす



⑥布きれで残った糊を拭き取って仕上ます

※糊が取れない時

- 1) 氷や冷却スプレーで冷やす。(低温火傷に注意下さい)
- 2) ドライヤーで少し温め、へらで糊を欠き取る。(温めすぎによるガラス割れにご注意下さい)

以上